

# Digital Messschieber


0-150mm/0-6" Digital Messschieber

## EIGENSCHAFTEN:

Leichtes Non-Marring Kunststoff Material

Batterie eingeschlossen

## Die Nomenklatur



01. Der Schritt

02. Nach innen

03. Die Batterieabdeckung

04. LCD Bildschirm

05. Die Skala

06. Tiefe bar

07. Draußen

08. mm/inch Taste


09. EIN/aus Schalter

10. Null Taste

## SPEZIFIKATIONEN

Messbereich	0~150mm/6"
Auflösung	0.1mm/0.01"
Wiederholbarkeit	0.1mm/0.01"
Leistung	Eine CR2032 3V Batterie
Der Einfluss der Feuchtigkeit	Bis zu 80% nicht kondensierend
Arbeitstemperatur	0°C~40°C
Lagertemperatur	-10°C~60°C

## BATTERIEERSATZ



Das Blinken der Ziffern zeigt eine flache Batterie. Ersetzen Sie bitte die Batterie (die positive Seite der Batterie sollte nach außen).